

## 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Produkt:

**Letspartel Fin 621**  
**Letspartel Medium 622**  
**Letspartel Medium Extra 623**  
**Letspartel Grov 624**

**Letspartel Vådrum 626**  
**Rulle- & Bazookaspartel 627**  
**Budget Letspartel Medium**

Varetype:

Letspartelmasse baseret på acryldispersion eller vinylacetatcopolymer.

PR-nummer:

Ikke anmeldelsespligtig

Anvendelsesområde:

Spartling af vægge og lofter.  
Produktets tekniske anvendelse fremgår af produktinformationen.

Telefon nr. i nødsituationer:

Læge kan rette henvendelse til giftinformationscentralen på tlf.: 35 31 60 60

Revisionsdato: 08.02.11

(Erstatter: 15.03.10)

Leverandør:

DANA LIM A/S  
Københavnsvej 220  
4600 Køge.

Tlf: + 45 56 64 00 70, Fax: + 45 56 64 00 90  
[www.danalim.dk](http://www.danalim.dk), E-mail: [info@danalim.dk](mailto:info@danalim.dk)

Udfærdiget af: Miljøafdelingen

## 2. Fareidentifikation:

Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselstiket.

## 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:

Klassificeringspligtige stoffer iht. EU og dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):

| Navn: | EINECS: | CAS: | Konc.: | Symbol*: | R-sætninger*: | Note: |
|-------|---------|------|--------|----------|---------------|-------|
| Ingen | -       | -    | -      | -        | -             | -     |

\*Se pkt. 16 for symboler og R-sætningers fulde ordlyd.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Indånding:

Søg frisk luft ved ubehag.

Øjnene:

Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Huden:

Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved eksem eller andre hudgener.

Indtagelse:

Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge.

## 5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmidler:

Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Større brand slukkes med vand. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Beholderne fjernes om muligt fra brandstedet.

Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige forbrændingsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet.

---

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Spild opsamles mekanisk med spartel eller lignende og anbringes i engangsbeholder.

Bortskaffelse: Se pkt. 13.

Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal myndighederne informeres.

---

## 7. Håndtering og opbevaring:

### Håndtering:

Undgå hud- og øjenkontakt.

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

### Opbevaring:

Produktet opbevares frostfrit, utilgængeligt for børn og i tæt lukket emballage.

Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

---

## 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

### Tekniske foranstaltninger:

Ved slibning af behandlede overflader, kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Sørg for god ventilation og anvend åndedrætsværn. Fjern støv i lokalet efter slibearbejdet.

### Grænseværdier:

| Navn: | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Anm.* |
|-------|-----|-------------------|-------|
| Ingen | -   | -                 | -     |

\* Se pkt. 16 for anmærkningers fulde ordlyd.

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (August 2007).

### Personlige værnemidler:

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdssituation.

### Åndedrætsværn:

Undgå indånding af slibestøv. Anvend filtermaske med P3-filter ved slibning.

### Beskyttelse af hænder:

Undgå kontakt med huden. Det anbefales at bruge engangshandsker af nitrilgummi ved risiko for kontakt med produktet. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

### Øjenværn:

Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stønk.

### Beskyttelse af hud:

Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj.

---

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber:

|                  |                  |                               |          |
|------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| Fysisk tilstand: | Pastøs           | Opløselighed i vand:          | Blandbar |
| Farve:           | Hvid/grå/blågrå  | Vægt-% org. opløsningsmiddel: | 0        |
| Flammepunkt:     | -                | Produktet, brandfareklasse:   | Ingen    |
| Vægtfylde, g/ml: | 0,85-1,0 (20 °C) | pH værdi                      | 7-8      |

---

## 10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

